

## ステンレスメッシュブレーキホースの自主改善の実施について

平成26年2月6日

平成 26 年 2 月 6 日、スバルテクニカインターナショナル株式会社は、国土交通省に以下の自主改善の実施を報告しました。

自主改善開始日	平成26年2月6日
不具合の内容	後付け用品のステンレスメッシュブレーキホースにおいて、固定金具付近に想定を超える応力が集中し、損傷することがある。そのまま使用を続けると、損傷が進行しブレーキ液が漏れ、ブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。
改善の内容	当該ステンレスメッシュブレーキホースをゴム製ブレーキホースに交換する。
クレーム件数	0件
事故の有無	0件
使用者に周知させるための措置	・ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・スバルテクニカインターナショナル(株)のホームページに掲載し告知を行う。

対象の製品名	品番	対象製品の販売時期	自主改善対象数	備考
ステンレスメッシュブレーキホース	ST26550AS000	平成 25 年 9 月 2 日～平成 25 年 11 月 15 日	11 セット	スバル「BRZ」用
—		合計	11 セット	

※販売時期はスバルテクニカインターナショナル株式会社が販売店に販売した時期となりますので、詳しくは最寄りの販売店にお問合せください。

### 問い合わせ先

スバルテクニカインターナショナル株式会社 営業部  
住所: 〒181-0015 東京都三鷹市 大沢 3-9-6  
TEL 0422-33-7848